

Red Medio Ambiente

Estación: UNIDAD MOVIL

Ayuntamiento de Carreño/Corvera
Dirección: Carreño/Corvera
Código nacional: XX

Latitud:
Longitud:
Altura:

INFORME MENSUAL DE CONCENTRACIONES MEDIAS DE DATOS VALIDADOS Datos del mes de Septiembre de 2021

Día	SO2 (µg/m³)	H2S (µg/m³)	PM25 (µg/m³)	TIN (°C)
1	4,1 V	2,4 V	11 V	23,0 V
2	4,3 V	2,5 V	12 V	23,0 V
3	4,2 V	2,3 V	11 V	23,1 V
4	4,2 V	2,4 V	13 V	23,5 V
5	4,3 V	2,5 V	13 V	23,4 V
6	4,6 V	2,9 V	16 V	23,6 V
7	4,6 V	2,5 V	10 V	23,7 V
8	4,3 V	2,4 V	8 V	23,1 V
9	4,5 V	2,5 V	5 V	23,2 V
10	4,4 V	2,4 V	6 V	23,1 V
11	4,4 V	2,8 V	12 V	23,3 V
12	4,6 V	2,6 V	14 V	23,6 V
13	4,7 V	2,8 V	14 V	23,1 V
14	4,9 V	2,8 V	8 V	23,6 V
15	4,5 V	2,5 V	10 V	23,0 V
16	4,4 V	2,4 V	8 V	23,0 V
17	4,6 V	2,7 V	9 V	23,3 V
18	4,3 V	2,3 V	6 V	23,0 V
19	4,2 V	2,3 V	6 V	23,3 V
20	4,1 V	2,3 V	6 V	23,0 V
21	4,2 V	2,4 V	6 V	23,0 V
22	4,3 V	2,5 V	9 V	23,0 V
23	4,5 V	2,6 V	11 V	23,0 V
24	4,6 V	2,7 V	15 V	23,0 V
25	4,7 V	2,6 V	13 V	23,0 V
26	4,5 V	2,5 V	7 V	23,1 V
27	4,4 V	2,5 V	7 V	23,0 V
28	4,3 V	2,5 V	10 V	23,0 V
29	4,2 V	2,4 V	5 V	23,0 V
30	4,5 V	2,6 V	7 V	23,1 V

Max	4,9	2,9	16	23,7
D. max	14	6	6	7
Min	4,1	2,3	5	23,0
D. Min	1	3	9	1
Med	4,4 V	2,5 V	10 V	23,2 V
%Val	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Códigos de validación empleados			
Datos aceptados		Datos excluidos	
V	Dato válido	D	Fallo técnico
O	Dato corregido	C	Calibración de Span
R	Dato reconstruido	F	Fallo de tensión
T	Pendiente de validación	N	Causa desconocida
		M	Mantenimiento
		Z	Calibración de cero
		(*)	Insuficiente número de datos