

Red Medio Ambiente

Estación: UNIDAD MOVIL

Ayuntamiento de Carreño/Corvera
Dirección: Carreño/Corvera
Código nacional: XX

Latitud:
Longitud:
Altura:

INFORME MENSUAL DE CONCENTRACIONES MEDIAS DE DATOS VALIDADOS Datos del mes de Octubre de 2021

Día	SO2 (µg/m³)	H2S (µg/m³)	PM25 (µg/m³)	TIN (°C)
1	4,6 V	2,7 V	8 V	23,2 V
2	4,9 V	2,8 V	7 V	23,0 V
3	4,6 V	2,5 V	5 V	23,0 V
4	4,5 V	2,6 V	5 V	23,0 V
5	4,4 V	2,4 V	5 V	23,0 V
6	4,5 V	2,7 V	7 V	23,2 V
7	4,6 V	2,9 V	12 V	23,0 V
8	4,8 V	3,1 V	14 V	22,9 V
9	4,6 V	2,7 V	9 V	22,7 V
10	4,5 V	2,6 V	10 V	22,9 V
11	4,6 V	2,7 V	12 V	22,9 V
12	4,6 V	2,7 V	14 V	22,6 V
13	4,7 V	3,0 V	12 V	22,1 V
14	5,0 V	3,2 V	14 V	22,6 V
15	4,8 V	2,9 V	14 V	22,8 V
16	4,7 V	2,9 V	19 V	23,0 V
17	4,9 V	3,0 V	11 V	23,3 V
18	5,1 V	3,2 V	8 V	23,2 V
19	5,4 V	3,3 V	12 V	23,7 V
20	5,2 V	3,0 V	8 V	23,4 V
21	4,7 V	2,6 V	8 V	22,9 V
22	4,5 V	2,7 V	6 V	23,0 V
23	4,6 V	3,0 V	8 V	22,1 V
24	4,6 V	2,8 V	8 V	22,1 V
25	4,7 V	2,8 V	8 V	22,7 V
26	4,8 V	3,1 V	9 V	22,2 V
27	5,1 V	3,4 V	11 V	22,1 V
28	5,2 V	3,4 V	11 V	22,1 V
29	5,3 V	3,3 V	6 V	23,0 V
30	5,2 V	3,1 V	6 V	23,0 V
31	5,2 V	3,0 V	5 V	23,0 V

Max	5,4	3,4	19	23,7
D. max	19	27	16	19
Min	4,4	2,4	5	22,1
D. Min	5	5	3	13
Med	4,8 V	2,9 V	9 V	22,8 V
%Val	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Códigos de validación empleados			
Datos aceptados		Datos excluidos	
V	Dato válido	D	Fallo técnico
O	Dato corregido	C	Calibración de Span
R	Dato reconstruido	F	Fallo de tensión
T	Pendiente de validación	N	Causa desconocida
		M	Mantenimiento
		Z	Calibración de cero
		(*)	Insuficiente número de datos