

Red Medio Ambiente

Estación: UNIDAD MOVIL

Ayuntamiento de Carreño/Corvera
Dirección: Carreño/Corvera
Código nacional: XX

Latitud:
Longitud:
Altura:

INFORME MENSUAL DE CONCENTRACIONES MEDIAS DE DATOS VALIDADOS Datos del mes de Enero de 2022

Día	SO2 (µg/m³)	H2S (µg/m³)	PM25 (µg/m³)	TIN (°C)
1	4,4 V	3,3 V	29 V	22,9 V
2	4,3 V	3,4 V	22 V	22,7 V
3	4,5 V	3,8 V	34 V	21,3 V
4	4,0 V	3,2 V	13 V	20,7 V
5	3,7 V	3,4 V	28 V	18,4 V
6	3,9 V	3,4 V	14 V	20,3 V
7	3,5 V	3,0 V	11 V	20,7 V
8	3,6 V	3,0 V	8 V	20,6 V
9	4,0 V	3,0 V	7 V	23,0 V
10	4,0 V	3,2 V	9 V	23,0 V
11	3,8 V	3,2 V	8 V	23,0 V
12	3,6 V	3,2 V	12 V	21,4 V
13	3,5 V	3,6 V	18 V	17,8 V
14	3,7 V	3,7 V	17 V	16,2 V
15	3,4 V	3,7 V	19 V	16,3 V
16	3,5 V	3,9 V	18 V	17,4 V
17	3,6 V	4,2 V	20 V	17,1 V
18	3,5 V	3,5 V	20 V	17,2 V
19	3,6 V	3,5 V	20 V	16,7 V
20	3,8 V	3,6 V	20 V	18,6 V
21	3,4 V	3,1 V	12 V	19,2 V
22	3,4 V	3,0 V	12 V	17,9 V
23	3,5 V	3,3 V	20 V	16,6 V
24	4,4 V	3,9 V	24 V	16,7 V
25	3,8 V	3,8 V	28 V	16,8 V
26	4,1 V	3,6 V	30 V	17,3 V
27	3,8 V	3,5 V	26 V	19,6 V
28	3,5 V	3,2 V	17 V	19,4 V
29	3,5 V	3,2 V	18 V	19,2 V
30	3,8 V	3,5 V	31 V	19,9 V
31	3,9 V	3,4 V	22 V	20,4 V

Max	4,5	4,2	34	23,0
D. max	3	17	3	9
Min	3,4	3,0	7	16,2
D. Min	15	7	9	14
Med	3,8 V	3,4 V	19 V	19,3 V
%Val	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Códigos de validación empleados			
Datos aceptados		Datos excluidos	
V	Dato válido	D	Fallo técnico
O	Dato corregido	C	Calibración de Span
R	Dato reconstruido	F	Fallo de tensión
T	Pendiente de validación	N	Causa desconocida
		M	Mantenimiento
		Z	Calibración de cero
		(*)	Insuficiente número de datos