

Red Medio Ambiente

Estación: UNIDAD MOVIL

Ayuntamiento de Carreño/Corvera
Dirección: Carreño/Corvera
Código nacional: XX

Latitud:
Longitud:
Altura:

INFORME MENSUAL DE CONCENTRACIONES MEDIAS DE DATOS VALIDADOS Datos del mes de Abril de 2022

Día	SO2 (µg/m³)	H2S (µg/m³)	PM25 (µg/m³)	TIN (°C)
1	4,0 V	3,4 V	7 V	19,5 V
2	3,8 V	3,4 V	8 V	19,0 V
3	3,6 V	3,3 V	8 V	18,0 V
4	3,9 V	3,7 V	15 V	18,1 V
5	4,0 V	3,8 V	15 V	17,8 V
6	4,3 V	3,8 V	14 V	19,4 V
7	4,3 V	3,5 V	4 V	22,1 V
8	4,3 V	3,4 V	5 V	22,5 V
9	4,4 V	3,6 V	7 V	22,5 V
10	4,8 V	4,1 V	10 V	21,6 V
11	5,1 V	4,1 V	10 V	22,6 V
12	5,0 V	4,1 V	7 V	22,4 V
13	4,7 V	3,8 V	7 V	22,1 V
14	4,5 V	3,5 V	8 V	22,6 V
15	4,4 V	3,4 V	11 V	22,7 V
16	4,4 V	3,6 V	21 V	22,9 V
17	4,4 V	3,4 V	21 V	22,7 V
18	4,5 V	3,5 V	12 V	22,2 V
19	5,1 V	3,6 V	7 V	21,3 V
20	5,4 V	3,7 V	7 V	20,6 V
21	4,7 V	3,9 V	8 V	21,3 V
22	5,4 V	4,2 V	10 V	22,0 V
23	4,7 V	3,9 V	8 V	19,8 V
24	4,7 V	3,7 V	8 V	22,5 V
25	**** N	**** N	**** N	**** D
26	**** N	**** N	**** N	**** D
27	**** N	**** N	**** N	**** D
28	**** N	**** N	**** N	**** D
29	**** N	**** N	**** N	**** D
30	**** N	**** N	**** N	**** D

Max	5,4	4,2	21	22,9
D. max	20	22	16	16
Min	3,6	3,3	4	17,8
D. Min	3	3	7	5
Med	4,5 V	3,7 V	10 V	21,2 V
%Val	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%

Códigos de validación empleados	
Datos aceptados	Datos excluidos
V Dato válido	D Fallo técnico
O Dato corregido	C Calibración de Span
R Dato reconstruido	F Fallo de tensión
T Pendiente de validación	N Causa desconocida
	M Mantenimiento
	Z Calibración de cero
	(*) Insuficiente número de datos