

Red Medio Ambiente

Estación: UNIDAD MOVIL

Ayuntamiento de Carreño/Corvera
Dirección: Carreño/Corvera
Código nacional: XX

Latitud:
Longitud:
Altura:

INFORME MENSUAL DE CONCENTRACIONES MEDIAS DE DATOS VALIDADOS Datos del mes de Marzo de 2023

Día	SO2 (µg/m³)	H2S (µg/m³)	PM25 (µg/m³)	TIN (°C)
1	2,5 V	1,9 V	8 V	14,8 V
2	3,1 V	2,2 V	13 V	17,0 V
3	3,3 V	2,2 V	17 V	17,8 V
4	4,6 V	2,0 V	18 V	18,8 V
5	5,8 V	2,3 V	26 V	17,5 V
6	5,1 V	2,6 V	30 V	18,8 V
7	7,6 V	3,2 V	17 V	21,7 V
8	6,4 V	3,0 V	7 V	22,9 V
9	8,4 V	2,7 V	9 V	23,1 V
10	4,7 V	2,3 V	8 V	23,3 V
11	5,1 V	2,3 V	5 V	23,0 V
12	3,9 V	2,5 V	6 V	23,2 V
13	5,2 V	2,7 V	8 V	23,0 V
14	4,4 V	2,1 V	8 V	22,3 V
15	4,6 V	2,5 V	10 V	21,9 V
16	8,6 V	3,2 V	22 V	22,2 V
17	4,8 V	2,7 V	11 V	22,7 V
18	3,8 V	2,3 V	4 V	23,1 V
19	3,0 V	2,0 V	**** N	22,8 V
20	5,0 V	2,5 V	7 V	22,7 V
21	3,5 V	2,4 V	10 V	23,0 V
22	4,9 V	2,9 V	13 V	22,8 V
23	11,0 V	3,4 V	16 V	23,4 V
24	4,4 V	2,4 V	8 V	22,8 V
25	4,6 V	2,3 V	8 V	22,3 V
26	3,2 V	2,1 V	8 V	22,6 V
27	3,2 V	2,0 V	9 V	21,9 V
28	6,9 V	2,6 V	13 V	22,8 V
29	7,1 V	2,6 V	20 V	23,7 V
30	6,1 V	2,6 V	16 V	23,6 V
31	4,5 V	2,3 V	25 V	23,3 V

Max	11,0	3,4	30	23,7
D. max	23	23	6	29
Min	2,5	1,9	4	14,8
D. Min	1	1	18	1
Med	5,1 V	2,5 V	13 V	21,8 V
%Val	100,0%	100,0%	96,8%	100,0%

Códigos de validación empleados			
Datos aceptados		Datos excluidos	
V	Dato válido	D	Fallo técnico
O	Dato corregido	C	Calibración de Span
R	Dato reconstruido	F	Fallo de tensión
T	Pendiente de validación	N	Causa desconocida
		M	Mantenimiento
		Z	Calibración de cero
		(*)	Insuficiente número de datos