

Red Medio Ambiente

Estación: UNIDAD MOVIL

Ayuntamiento de Carreño/Corvera
Dirección: Carreño/Corvera
Código nacional: XX

Latitud:
Longitud:
Altura:

INFORME MENSUAL DE CONCENTRACIONES MEDIAS DE DATOS VALIDADOS Datos del mes de Mayo de 2023

Día	SO2 (µg/m³)	H2S (µg/m³)	PM25 (µg/m³)	TIN (°C)
1	4,0 V	2,6 V	4 V	23,5 V
2	4,4 V	2,7 V	8 V	23,4 V
3	6,2 V	3,1 V	10 V	24,4 V
4	4,1 V	2,9 V	9 V	23,6 V
5	4,3 V	2,8 V	7 V	23,7 V
6	4,2 V	2,8 V	7 V	23,6 V
7	3,7 V	2,5 V	7 V	23,3 V
8	4,1 V	2,8 V	6 V	23,8 V
9	3,7 V	2,6 V	8 V	23,1 V
10	3,7 V	2,4 V	6 V	23,1 V
11	3,6 V	2,5 V	4 V	22,9 V
12	3,6 V	2,5 V	5 V	22,4 V
13	3,6 V	2,5 V	6 V	22,7 V
14	3,5 V	2,5 V	9 V	23,1 V
15	**** N	**** N	**** N	**** D
16	3,1 V	2,0 V	7 V	23,3 V
17	4,6 V	2,5 V	7 V	22,8 V
18	3,9 V	2,6 V	8 V	23,3 V
19	3,6 V	2,6 V	9 V	23,4 V
20	3,9 V	2,7 V	11 V	23,4 V
21	3,8 V	2,9 V	15 V	23,1 V
22	4,0 V	2,9 V	16 V	23,3 V
23	3,9 V	2,8 V	13 V	23,5 V
24	3,8 V	2,7 V	14 V	23,4 V
25	4,4 V	2,9 V	10 V	24,0 V
26	5,1 V	2,9 V	11 V	24,1 V
27	5,8 V	3,3 V	14 V	26,2 V
28	4,9 V	3,0 V	18 V	25,5 V
29	4,7 V	3,0 V	19 V	25,6 V
30	4,5 V	3,0 V	31 V	25,1 V
31	4,2 V	2,9 V	22 V	25,0 V

Max	6,2	3,3	31	26,2
D. max	3	27	30	27
Min	3,1	2,0	4	22,4
D. Min	16	16	1	12
Med	4,2 V	2,7 V	11 V	23,7 V
%Val	96,8%	96,8%	96,8%	96,8%

Códigos de validación empleados			
Datos aceptados		Datos excluidos	
V	Dato válido	D	Fallo técnico
O	Dato corregido	C	Calibración de Span
R	Dato reconstruido	F	Fallo de tensión
T	Pendiente de validación	N	Causa desconocida
		M	Mantenimiento
		Z	Calibración de cero
		(*)	Insuficiente número de datos