

Red Medio Ambiente

Estación: UNIDAD MOVIL

Ayuntamiento de Carreño/Corvera
Dirección: Carreño/Corvera
Código nacional: XX

Latitud:
Longitud:
Altura:

INFORME MENSUAL DE CONCENTRACIONES MEDIAS DE DATOS VALIDADOS Datos del mes de Diciembre de 2023

Día	SO2 (µg/m³)	H2S (µg/m³)	PM25 (µg/m³)	TIN (°C)
1	3,2 V	2,3 V	8 V	20,5 V
2	1,7 V	0,6 V	8 V	21,0 V
3	2,1 V	1,3 V	9 V	20,4 V
4	2,6 V	1,3 V	6 V	22,4 V
5	2,0 V	0,4 V	10 V	20,3 V
6	2,3 V	0,2 V	12 V	18,5 V
7	3,8 V	1,2 V	8 V	22,5 V
8	2,2 V	0,2 V	7 V	22,7 V
9	3,8 V	0,7 V	5 V	25,3 V
10	4,2 V	1,4 V	8 V	25,2 V
11	4,7 V	2,2 V	8 V	25,0 V
12	4,3 V	1,6 V	5 V	24,8 V
13	2,0 V	0,1 V	5 V	21,8 V
14	0,8 V	0,1 V	7 V	22,5 V
15	0,9 V	1,2 V	7 V	23,1 V
16	0,6 V	0,7 V	9 V	21,0 V
17	0,8 V	0,9 V	16 V	18,2 V
18	1,3 V	1,9 V	15 V	18,3 V
19	1,7 V	2,4 V	14 V	20,6 V
20	1,1 V	1,6 V	6 V	22,6 V
21	1,0 V	1,2 V	7 V	22,8 V
22	1,3 V	1,7 V	11 V	23,7 V
23	1,9 V	2,4 V	11 V	22,4 V
24	2,1 V	2,7 V	15 V	19,3 V
25	2,2 V	2,8 V	13 V	18,4 V
26	2,6 V	4,0 V	17 V	18,7 V
27	3,8 V	5,3 V	18 V	19,2 V
28	4,3 V	5,8 V	12 V	23,4 V
29	3,4 V	4,4 V	8 V	23,9 V
30	4,0 V	5,4 V	11 V	21,9 V
31	3,1 V	4,1 V	7 V	22,7 V

Max	4,7	5,8	18	25,3
D. max	11	28	27	9
Min	0,6	0,1	5	18,2
D. Min	16	13	9	17
Med	2,4 V	2,0 V	10 V	21,7 V
%Val	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Códigos de validación empleados			
Datos aceptados		Datos excluidos	
V	Dato válido	D	Fallo técnico
O	Dato corregido	C	Calibración de Span
R	Dato reconstruido	F	Fallo de tensión
T	Pendiente de validación	N	Causa desconocida
		M	Mantenimiento
		Z	Calibración de cero
		(*)	Insuficiente número de datos